


dettagli veicolo

VIN	ZARPAHDX2 P7D65128	Marca	ALFA ROMEO	Data di manutenzione	-
Targa	GM759PX	Modello	STELVIO (PC) 2.2 Td 210 Cv Veloce At8 Q4	chilometraggio di manutenzione	-
Data Immat.	31/01/2023	Anno	0	Colore esterno	Black
Contachilometri	41 645 km	Cilindrata	-	Colore interni	Sconosciuto
Carburante	Diesel	Versione	-	Prossimo controllo tecnico	-
sedile	-	Cambio	Automatico	CO2	-
Porte	-	Marce	-		

Dettagli Ispezione

Data perizia	26/06/2024	Ispezione loc.	GRAGNANI LIVORNO
--------------	------------	----------------	------------------



Dotazioni Generiche

Climatizzatore automatico	✓
Selleria in pelle	✓
Sistema di navigazione	✓
Sensori parcheggio ant	✓
Cerchi in lega	✓
Sensori parcheggio post	✓
Sedili elettrici	✓

Elemento rimovibile


Kit gonfiaggio ruote completo	✓
Copribagagli	✓

Documento tecnico

Seconda chiave	✗
Carta di circolazione	✗
Chiave con telecomando	✓

Pneumatici

Michelin 255/45/20 W Estate 4.0 mm



Michelin 255/45/20 W Estate 4.0 mm



Michelin 255/45/20 W Estate 4.0 mm

Michelin 255/45/20 W Estate 4.0 mm

Esterni

1



Componente	Paraurti
Posizione	Anteriore
Danno	Riga
Intensità	Lunghezza (cm) > 10
Operazione	Riparazione

4



Componente	Calotta retrovisore
Posizione	Sinistro
Danno	Riga
Intensità	Lunghezza (cm) > 10
Operazione	Forfait Riparazione

5



Componente	Indicatore di direzione laterale
Posizione	Sinistro
Danno	Rotto
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

6



Componente	Porta
Posizione	Anteriore sinistro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Accettabile

7



Componente	Modanatura parafrango
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Riga
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

8



Componente	Maniglia esterna porta
Posizione	Posteriore sinistro
Danno	Riga
Intensità	Lunghezza (cm) > 10
Operazione	Forfait Riparazione

9



Componente	Paraurti
Posizione	Posteriore
Danno	Riga
Intensità	Lunghezza (cm) > 10
Operazione	Riparazione

10



Componente	Catadiottro
Posizione	Posteriore destro
Danno	Rotto
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

11




Componente	Modanatura paraurti
Posizione	Posteriore
Danno	Ammaccato-vernice incisa
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

12



Componente	Parafrango
Posizione	Posteriore destro
Danno	Riga
Intensità	Lunghezza (cm) > 10
Operazione	Riparazione

13



Componente	Modanatura parafrango
Posizione	Posteriore destro
Danno	Ammaccato-vernice incisa
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

14



Componente	Porta
Posizione	Posteriore destro
Danno	Riga
Intensità	Lunghezza (cm) > 10
Operazione	Riparazione

15			Componente	Porta
			Posizione	Anteriore destro
16			Danno	Riga
			Intensità	Lunghezza (cm) > 10
			Operazione	Riparazione
17			Componente	Parafango
			Posizione	Anteriore destro
			Danno	Riga
			Intensità	Lunghezza (cm) > 10
			Operazione	Riparazione
			Componente	Indicatore di direzione laterale
			Posizione	Destro
			Danno	Riga
			Intensità	-
			Operazione	Sostituzione

Interni

2



Componente	Carta di circolazione
Posizione	-
Danno	Mancante
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

3



Componente	Seconda chiave
Posizione	-
Danno	Mancante
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

18



Componente	Altri Interni
Posizione	Anteriore sinistro
Danno	Mancante
Intensità	-
Operazione	Sostituzione

catadiottro int porta