





| Dotazioni generiche               |   | Elemento rimovibile  |   | Documento tecnico                  |   |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|------------------------------------|---|
| Antenna radio/navi                | V | Tappeto vano bagagli | V | Carta di circolazione              | V |
| Interni puliti/accettabili        | X | Cappelliera          | V | Ultima revisione regolare          | V |
| Veicolo con allestimenti speciali | X | Martinetto           | X | Libretto di manutenzione           | V |
| Veicolo con loghi o serigrafie    | V |                      |   | Chiave principale                  | V |
| Climatizzatore                    | V |                      |   | Seconda chiave                     | V |
|                                   |   |                      |   | Telecomandi chiavi                 | X |
|                                   |   |                      |   | Chiusure centralizzate funzionanti | V |

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

### Pneumatici

|                    |         |           |           |        |
|--------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| Pneumatico ant dx  | Nankang | 205/55/16 | invernale | 4.3 mm |
| Pneumatico ant sx  | Nankang | 205/55/16 | invernale | 5.5 mm |
| Pneumatico post dx | Nankang | 205/55/16 | invernale | 3.9 mm |
| Pneumatico post sx | Nankang | 205/55/16 | invernale | 3 mm   |
| Ruota di scorta    |         |           |           |        |

### Dettaglio danni

Componente: Pneum. post sx Danneggiato

Lato:

1



Componente: Pneum. post dx Danneggiato

Lato:


2



Componente: Disco ruota posteriore dx danneggiato

Lato:

3



Componente: Smacchiatura

Lato:

4



Componente: Mancata rimozione serigrafie

Lato:

Componente: Cofano ant.

Lato:

6



Componente: Parafango ant.

Lato: SX

7



Componente: Porta ant.

Lato: SX

8



Componente: Serie cilindretti serrature

Lato:

9



Componente: Porta post.

Lato: SX

10



Componente: Modanatura montante post. porta post.

Lato: SX

11



Componente: Parafango post.

Lato: SX

12



Componente: Fanale post.

Lato: SX

13



Componente: Paraurti post. P/sensori parcheggio

Lato:

14



Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

Componente: Spoiler paraurti post.

Lato:

16



Componente: Portello post.

Lato:

17



Componente: Parafango post.

Lato: DX

18



Componente: Porta post.

Lato: DX

19



Componente: Ossatura vani porte

Lato: SX

20



Componente: Pannello int. porta ant. Pop Star nero

Lato: SX

21



Componente: Fodera cuscino sedile ant. P/kit sedile base nero/grigio

Lato: SX

22



**Componente:** Fodera schienale sedile ant. nero/grigio

**Lato:** SX

23



**Componente:** Calotta retrovisore est. primer

**Lato:** SX

24



**Componente:** Parabrezza

**Lato:**

25



**Componente:** Kit incollaggio cristalli

**Lato:**

**LEGENDA DESCRIZIONI**

**D.E:** Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

**PRIMER:** Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura

| CHECK LIST MECCANICA                                      |                 |                      |                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE                               | ESITO CONTROLLO | COMPONENTI IMPATTATE | NOTE                      |
| <b>1. MOTORE ACCESO</b>                                   |                 |                      |                           |
| Test motore a freddo/caldo                                | OK              |                      | caldo                     |
| Rumorosità                                                | OK              |                      |                           |
| Fumosità                                                  | OK              |                      |                           |
| Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi             | OK              |                      |                           |
| <b>2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE</b>                |                 |                      |                           |
| Test cambio e frizione da fermo                           | OK              |                      |                           |
| Verifica spie freni                                       | OK              |                      |                           |
| Verifica freno di stazionamento                           | OK              |                      |                           |
| <b>3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO</b> |                 |                      |                           |
| Climatizzatore (se presente)                              | OK              |                      |                           |
| Radio navigatore/Touchscreen (se presente)                | NA              |                      |                           |
| Alzacristalli                                             | OK              |                      |                           |
| Tergicristalli                                            | OK              |                      |                           |
| Cinture di sicurezza                                      | OK              |                      |                           |
| Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD              | NA              |                      |                           |
| Chiusure centralizzate                                    | OK              |                      |                           |
| <b>4. IMPIANTO ELETTRICO</b>                              |                 |                      |                           |
| Avviamento                                                | OK              |                      |                           |
| Luci interne ed esterne                                   | OK              |                      |                           |
| Test spie                                                 | OK              |                      |                           |
| <b>5. LIQUIDI</b>                                         |                 |                      |                           |
| Livello liquidi                                           | OK              |                      |                           |
| <b>6. PNEUMATICI</b>                                      |                 |                      |                           |
| Verifica invernali/estivi                                 | Invernale       |                      |                           |
| Conformità misure con le omologazioni consentite          | OK              |                      |                           |
| Conformità CdV con le omologazioni consentite             | OK              |                      |                           |
| Eventuale presenza danni strutturali                      | KO              |                      |                           |
| Eventuale consumo anomalo                                 | OK              |                      |                           |
| <b>7. ALTRO</b>                                           |                 |                      |                           |
| Rumori e vibrazioni anomale                               | OK              |                      |                           |
| Sottoscocca                                               | OK              |                      |                           |
| <b>8. CONFORMITA' GENERALE</b>                            |                 |                      |                           |
| Veicolo in linea con il chilometraggio registrato         | OK              |                      |                           |
| Verifica gravità spia (collegare diagnosi)                | NA              |                      |                           |
| <b>Firma per avvenuta verifica</b>                        |                 |                      | <b>Data</b><br>08/04/2025 |

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia  
 Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com  
 COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma  
 Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris

