


SCHEDA VEICOLO

Dettagli veicolo

VIN	JSAGJB74V00120226	TARGA	FY849JZ	PERCORRENZA KM	116022	DATA IMMAT.	03/09/2019
LOCALITÀ	SAIPEM S.P.A., via Toniolo 1, 61032, Fano (PU)					DATA PERIZIA	25/02/2025
MODELLO	SUZUKI JIMNY 1.5 Top AllGrip 4WD Sport utility vehicle 3-door (Euro 6.2)			COLORE	Bianco Santorini	TIPO SMALTO	METALL/DOPPIO



Dotazioni generiche		Elemento rimovibile		Documento tecnico	
Antenna radio/navi	V	Tappeto vano bagagli	V	Carta di circolazione	V
Interni puliti/accettabili	V	Cappelliera	X	Ultima revisione regolare	V
Veicolo con allestimenti speciali	X	Martinetto	V	Libretto di manutenzione	V
Veicolo con loghi o serigrafie	V			Chiave principale	V
Climatizzatore	V			Seconda chiave	V
				Telecomandi chiavi	X
				Chiusure centralizzate funzionanti	V

V - Elemento presente

X - Elemento assente

? - Elemento presente ma non verificabile

Pneumatici

Pneumatico ant dx	Continental	195/80/15	invernale	4 mm
Pneumatico ant sx	Continental	195/80/15	invernale	4 mm
Pneumatico post dx	Continental	195/80/15	invernale	4 mm
Pneumatico post sx	Continental	195/80/15	invernale	4 mm
Ruota di scorta				

Dettaglio danni

Componente: Disco ruota anteriore sx danneggiato

Lato:

1



Componente: Disco ruota anteriore dx danneggiato

Lato:

2



Componente: Disco ruota posteriore sx danneggiato

Lato:

3



Componente: Disco ruota posteriore dx danneggiato

Lato:

4



Componente: Mancata rimozione serigrafie

Lato:

5



Componente: Paraurti ant. P/lavafari nero

Lato:

6



Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

Componente: Paraurti post. nero

Lato:

8



Componente: Scomposizione paraurti

Lato:

Componente: Parafango ant.

Lato: SX

10



Componente: Parafango post.

Lato: SX

11



Componente: Porta ant.

Lato: SX

12



Componente: Porta ant.

Lato: DX

13



Componente: Parafango ant.

Lato: DX

14



Componente: Parafango post.

Lato: DX

15



Componente: Cofano ant.

Lato:

16



Componente: Portello post. 04/21<

Lato:


17



Componente: Tetto

Lato:

18



Componente: Calotta retrovisore est. nero

Lato: SX

19



Componente: Calotta retrovisore est. nero

Lato: DX

20



Componente: Campagna di richiamo da eseguire

Lato:

LEGENDA DESCRIZIONI

D.E.: Difetto di esecuzione su area riparata in precedenza

PRIMER: Componente fornito già pre-trattato per la verniciatura **PRM:** Normale usura

CHECK LIST MECCANICA			
ELENCO DIAGNOSI E VERIFICHE	ESITO CONTROLLO	COMPONENTI IMPATTATE	NOTE
1. MOTORE ACCESO			
Test motore a freddo/caldo	OK		freddo
Rumorosità	OK		ok
Fumosità	OK		ok
Rumorosità/Stato cinghie e cuscinetti servizi	OK		ok
2. TRASMISSIONE E IMPIANTO FRENANTE			
Test cambio e frizione da fermo	OK		ok
Verifica spie freni	OK		
Verifica freno di stazionamento	OK		
3. VERIFICA FUNZIONALE ACCESSORI/SERVIZI ABITACOLO			
Climatizzatore (se presente)	OK		ok
Radio navigatore/Touchscreen (se presente)	NA		ko
Alzacristalli	OK		ok
Tergicristalli	OK		
Cinture di sicurezza	OK		ok
Telecomando prima/seconda chiave e Code CARD	NA		
Chiusure centralizzate	OK		ok
4. IMPIANTO ELETTRICO			
Avviamento	OK		ok
Luci interne ed esterne	OK		ok
Test spie	OK		
5. LIQUIDI			
Livello liquidi	OK		oki
6. PNEUMATICI			
Verifica invernali/estivi	Invernale		
Conformità misure con le omologazioni consentite	OK		
Conformità CdV con le omologazioni consentite	OK		
Eventuale presenza danni strutturali	OK		
Eventuale consumo anomalo	OK		
7. ALTRO			
Rumori e vibrazioni anomale	OK		ok
Sottoscocca	OK		ok
8. CONFORMITA' GENERALE			
Veicolo in linea con il chilometraggio registrato	OK		si
Verifica gravità spia (collegare diagnosi)	KO		no
Firma per avvenuta verifica			Data 26/02/2025

ALD Automotive Italia S.r.l. a socio unico - Viale Luca Gaurico, 187 - 00143 - Roma - Italia
 Tel. 800 426 426 - E-mail: servizio.clienti@aldautomotive.com - www.ayvens.com
 COD. FISC. 07978810583 - P. IVA IT 01924961004 - CAP. SOC. € 140.400.000 - R.E.A. Roma N. 636604 - Reg. Impr. Roma
 Società soggetta a direzione e coordinamento DI SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 29 Boulevard Haussmann - 75009 - Paris



ISO 27001
BUREAU VERITAS
Certification

